

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2 年 10 月 30 日

リコール届出番号	外-3114	リコール開始日：準備出来次第
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 トマ ビルコ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエンコール)	
不具合部位 (部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アダプティブクルーズコントロールにおいて、エンジンコントロールユニットの制御プログラムが不適切なため、前方車両との車間距離が開いた際に急加速の信号が送られることがある。そのため、車両が急加速し、最悪の場合、前方車両に追突するおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。	
不具合件数	0 件	事故の有無 0 件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3114のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-P845G01	「3008」	VF3M45GZWS239469～VF3M45GZWS266509 平成29年2月27日	2台	
シトロエン	LDA-B78AH01	「C4 ピカリ」	VF73DAHXTGJ865930～VF73DAHXTHJ546242 平成29年2月6日～平成29年3月24日	98台	
	LDA-B787AH01	「C4 ピカリ」 「C4 スペースツァー」	VF73AAHXTGJ908638～VF73AAHXTGJ552489 平成29年2月6日～平成29年4月10日	253台	
合計	計3型式	計3車種	輸入期間の全体の範囲 平成29年2月6日～平成29年4月10日	計353台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。