

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2 年 10 月 30 日

リコール届出番号	外-3116	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役 トマ ビルコ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240 プジョーコール)		
不具合部位 (部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、走行距離が6万kmを超えるとオルタネーター出力電圧が下がるように設定されている。そのため、バッテリーが充電不足となり、バッテリー警告灯が点灯し、最悪の場合、ABS警告灯が点灯してABSが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3116のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-A9HM01	「208」	VF3CCHMZ6FT032482～VF3CCHMZ6GW029854 平成27年9月14日～平成28年11月11日	151台	
	ABA-A9CHM01	「208」	VF3CAHMZ6FT004569～VF3CAHMZ6FW009810 平成27年3月21日～平成27年7月1日	80台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年3月21日～平成28年11月11日	計231台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。