

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月5日

リコール届出番号	外-3120	リコール開始日	令和2年11月5日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(給油ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	燃料タンクに接続されている給油ホースにおいて、製造時の作業が不適切なため、微細な穴が開いているものがある。そのため、給油時や満タン走行時に燃料が滲み出るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、給油ホースを点検し、滲みが確認される場合は当該ホースを良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ウェブサイトに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-463349	「G350d」	WDB4633492X314731～WDB4633492X339754 平成31年3月21日～令和2年1月17日	577	右ハンドル
			W1N4633492X342618～W1N4633492X344006 令和2年1月17日～令和2年2月4日	14	
	ABA-463260 3BA-463260	「G550」	WDB4632601X297573～WDB4632601X331198 平成30年8月13日～令和元年9月18日	125	左ハンドル
			WDB4632601X333686～WDB4632601X337418 令和元年11月9日～令和元年12月9日	14	
ABA-463276	「メルセデスAMG G63」	WDB4632761X298768～WDB4632761X337607 平成30年8月13日～令和元年12月11日	527		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	ABA-463276	「メルセデスAMG G63」	WDB4632762X302618～WDB4632762X337587 平成30年10月31日～令和元年12月11日	210	右ハンドル
			W1N4632761X340591～W1N4632761X343861 令和2年1月17日～令和2年2月4日	14	左ハンドル
			W1N4632762X340350～W1N4632762X344046 令和2年1月17日～令和2年2月4日	12	右ハンドル
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年8月13日～令和2年2月4日	(計1,493台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。