

連絡先：自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42361
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月5日

リコール届出番号	外-3123	リコール開始日	令和2年11月5日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/ service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置(運転席側エアバッグモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	運転席側の補給用エアバッグモジュールにおいて、製造時の管理が不適切なため、内部の固定が確実に行われていないものがある。そのため、衝突等によりエアバッグが作動した際にエアバッグモジュールが破損し、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグモジュールを点検し、内部の固定が行われていないものは良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：確実に使用者が把握できているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	5BA-177084	「A180」	WDD1770842V017306～WDD1770842V019773 平成31年2月23日～平成31年2月26日	3	右ハンドル
	3DA-177012	「A200d」	WDD1770122V042833 令和元年9月13日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年2月23日～令和元年9月13日	(計4台)	

【備考】本件は、令和元年11月21日付届出番号「外-2955」で届出したものですが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、追加で届出するものです。

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。