

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年12月 8日

リコール届出番号	外-3134	リコール開始日	令和2年12月9日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	車体 (エンジンルーム内ラバーシール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルームのラバーシールにおいて、耐熱性が不足しているため、ターボチャージャーが繰り返し高温になると、ラバーシールが熱により硬化することがある。そのため、ラバーシールが割れ、破片が脱落し、エンジンの高温部位に接触して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ラバーシール下部に脱落防止ブラケットを取り付ける。なお、熱による影響でラバーシールが損傷している場合は、当該ラバーシールを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4HODN009806～WAUZZZ4HXDN040822 平成24年8月28日～平成25年12月3日	213	
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4HODN009658～WAUZZZ4HXDN039203 平成24年8月28日～平成25年10月23日	70	
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4HODN009160～WAUZZZ4HXDN037922 平成24年7月27日～平成25年12月13日	224	
	ABA-4HCTFF	アウディ S8	WAUZZZ4HOEN015641～WAUZZZ4HXGN007680 平成26年3月19日～平成27年12月16日	229	
	ABA-4HCTGF	アウディ A8 4.0Tq	WAUZZZ4HOEN008575～WAUZZZ4HXHN023797 平成25年12月13日～平成29年12月22日	733	
	ABA-4HCTGL	アウディ A8L 4.0Tq	WAUZZZ4HOEN013436～WAUZZZ4HXHN024044 平成25年12月31日～平成30年1月10日	115	
	ABA-4HDDTF	アウディ S8 plus	WUAZZZ4HOGN900558～WUAZZZ4HXHN902058 平成28年4月5日～平成30年1月18日	146	
	(計7型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年7月27日～平成30年1月18日	(計1,730台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。