

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年12月10日

リコール届出番号	外-3138	リコール開始日	令和2年12月11日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：メルセデス・ベンツAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	座席ベルト(シートベルトバックル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	後席シート中央席のシートベルトバックルにおいて、未使用時の固定状態の設計が不適切なため、シート座面の下に入り込み、最悪の場合、当該バックルが取り出せずにシートベルトの装着ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートベルトバックルがシート座面の下に入り込まないように固定する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	3DA-167323	「GLE400d 4MATIC ケーペ」	WDC1673232A078385～WDC1673232A137095 令和2年1月27日～令和2年5月11日	3	右ハンドル
			W1N1673232A165552～W1N1673232A266541 令和2年6月8日～令和2年10月14日	390	
	4AA-167361	「メルセデスAMG GLE53 4MATIC+ ケーペ」	WDC1673611A136499 令和2年3月7日	1	左ハンドル
			WDC1673612A070008～WDC1673612A137803 令和2年1月9日～令和2年3月7日	2	右ハンドル
			W1N1673611A166872～W1N1673611A266717 令和2年6月8日～令和2年10月14日	45	左ハンドル
			W1N1673612A202903～W1N1673612A266402 令和2年6月8日～令和2年10月14日	46	右ハンドル
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年1月9日～令和2年10月14日	(計487台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。