

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年12月21日

リコール届出番号	外-3149	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	Ferrari Japan株式会社 代表取締役 フェデリコ・パストレッリ 製作国：イタリア 製作者名：フェラーリ社 問合せ先：フェラーリ・ジャパン カスタマーサービス (フェラーリロードサイドアシスタ ンス) TEL 0120-688-801		
不具合の部位(部品名)	車体装置(リアガラス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアフードのリアガラスにおいて、ガラス接着面の清掃作業が不適切なため、リアガラスとリアフードが適切に接着されていないものがある。そのため、走行振動等により接着が剥がれ、最悪の場合、走行中にリアガラスが脱落し、後続車両に事故が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアガラスを新品に交換し、適切に接着する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関紙に掲載を行う。 ・ 弊社のインターネットホームページ上で確認する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フェラーリ	ABA-F152BCE	「812 Superfast」	ZFF83CMJ000228654～ ZFF83CMJ000254342 平成29年6月22日～令和2年1月27日	342台	
	7BA-F152BE		ZFF83CMJ000254700～ ZFF83CMC000257963 令和2年1月23日～令和2年6月18日	96台	
	計2型式	計1車種	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月22日～令和2年6月18日	(計438台)	