

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年12月23日

リコール届出番号	外-3151		リコール開始日: 令和2年12月23日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン (製作国: イギリス) 株式会社 (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 水谷康人 (問い合わせ先: 03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	制動装置 (ABS モジュレーター)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置において、後輪用ブレーキシステム (ABSモジュレーター) にブレーキフルードを注入する工程が不適切なため、ブレーキシステムのフルード内に微量の気泡が含まれているものがある。そのため、ブレーキシステム内の気泡がブレーキキャリパーに移動し、後輪用ブレーキが効かなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、後輪用ブレーキシステムのエア抜き作業を行う。				
不具合件数	5件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。</li> <li>● 自動車特定整備事業者:対象台数が極めて少数であり、使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>● 弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-YJJ2500	「ロケット 3R」	SMTYBG11J5L979328 ~SMTYBG11J5MAC9723 令和元年10月24日~令和2年8月24日	147	
		「ロケット TFC」	SMTYBG12J5L978634~SMTYBG12J5L985365 令和元年10月8日~令和元年11月13日	15	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 令和元年10月8日~令和2年8月24日	(計162台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。