

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月16日

リコール届出番号	外-3171	リコール開始日	令和3年2月17日			
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：英国</td> </tr> <tr> <td>製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992</td> </tr> </table>			製作国：英国	製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド	問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992
製作国：英国						
製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド						
問い合わせ先： ランドローバーお客様相談室 0120-922-992						
不具合の部位（部品名）	電気装置（バッテリーケーブル取付ボルト）					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリーマイナスケーブルのボディ側アース取付部において、作業管理が不適切なため、取付ボルトの締結トルクが大きい状態のものがある。そのため、当該ボルトのネジ山が破損し、原動機及び電装品に電源が供給されず、最悪の場合、原動機が始動しない又は走行中にエンストするおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、当該取付ボルトを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。					
不具合件数	3件	事故の有無	無し			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	LDA-LR3KA	「ディスカバリー」	SALRA2AK0K2401211～SALRA2AK3L2441865 平成31年4月9日～令和2年10月5日	154	
	ABA-LR3VA		SALRA2AV7K2407162～SALRA2AV9L2441105 令和元年7月22日～令和2年8月31日	24	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年4月9日～令和2年10月5日	(計178台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。