

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 03 年 02 月 17 日

リコール届出番号	外-3170	リコール開始日	令和 03 年 02 月 17 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプリレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内の燃料ポンプリレーにおいて、材料選定が不適切なため、熱により発生した物質が端子に付着することがある。そのため、リレー内部で接触不良が発生し、燃料ポンプが停止して、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプリレーを対策品に交換する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-WK36	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0CC110384～1J4R25GGXBC741575 平成 23 年 01 月 18 日～平成 25 年 05 月 30 日	1,763 台	
クライスラー	ABA-WK36A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFEG0CC319933～1J4R25GGXBC685671 平成 22 年 12 月 18 日～平成 25 年 05 月 30 日	1,155 台	
クライスラー	ABA-WK57A	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFGT0CC300227～1C4RJFGTXDC596455 平成 24 年 03 月 21 日～平成 25 年 02 月 23 日	140 台	
クライスラー	不明	「ジープ・グランドチェロキー」	1C4RJFHJ0DC514715～1C4RJFHJXDC625563 平成 24 年 04 月 16 日～平成 25 年 05 月 30 日	170 台	
	(4 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 22 年 12 月 18 日～平成 25 年 05 月 30 日	(計 3,228 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。(備考)

本届出については、平成 27 年 06 月 30 日付けリコール届出番号「外-2199」において届出を行い、平成 28 年 01 月 29 日付けリコール届出番号「外-2306」において対象範囲を拡大していましたが、対策が不十分であることが判明したため、再度対策を行うためにリコールを届け出るものです。