

自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年2月18日

| | | | |
|----------------------------------|--|---|-----------|
| リコール届出番号 | 外-3175 | リコール開始日 | 令和3年2月18日 |
| 届出者の氏名又は名称 | アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ノアック | 製作国：イタリア共和国 製作者名：アウトモビリ ランボルギーニ社 問い合わせ先： ランボルギーニ カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-988-889 (アドレス) http://www.lamborghini.com | |
| 不具合の部位 (部品名) | 燃料装置 | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 燃料装置において、燃料を供給する配管のクイックコネクタの材質が不適切なため、エンジンルーム内が過度の高温になることが繰り返されると、コネクタ部が軟化することがある。そのため、早期に劣化し亀裂が生じて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、クイックコネクタを対策部品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | イタリア本社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none">● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。● 自動車特定整備事業者：台数が少数であり使用者を特定できているため、日整連の機関誌には掲載しない。● 弊社ホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|---------|-----------|--------|--|------------|----|
| ランボルギーニ | ABA-ZLDHU | 「ウルス」 | ZPBEA1ZL9LLA10530～ZPBEA1ZL3LLA10605 令和2年8月26日 ～ 令和2年8月26日 | 11台 | |
| | (計1型式) | (計1車種) | (輸入期間の全体の範囲) 令和2年8月26日 ～ 令和2年8月26日 | 計11台 | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
(備考) 本件は、令和3年1月21日付け「外-3152」にて届出を行いました。が、対策が未完了のまま出荷した車両があることが判明したため、追加で届出を行うものです。