

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年8月28日

リコール届出番号	外-2909	リコール開始日	令和元年8月29日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 豊田 章男 製作者名：NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING, INC. 問い合わせ先：トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（エアバッグ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグにおいて、展開特性の検討が不適切なため、高温下でのエアバッグ作動時にバッグ内圧が想定外に高くなるものがある。そのため、バッグが破れたり、バッグ固定用金具が損傷して、正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バッグ（固定金具付き）を対策品に交換するとともに、インフレーターが旧品の場合は代替品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.2909のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
NUMMI	UA-ZZE136	「ウォルツ」	ZZE136-0002033～ZZE136-0007507 平成14年5月20日～平成15年12月15日	106	
	TA-ZZE137		ZZE137-0002076～ZZE137-0003839 平成14年6月7日～平成16年2月23日	49	
	UA-ZZE138		ZZE138-0002050～ZZE138-0004506 平成14年6月5日～平成15年9月11日	53	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年5月20日～平成16年2月23日	(計208台)	

(備考)

本届出は、平成25年4月11日付け届出番号「外-1918」および平成30年11月1日付け届出番号「外-2744」の措置内容を見直すものであり、措置未実施車両およびインフレーターを他社代替品に交換した車両を対象とする。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。