

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年9月26日

リコール届出番号	4571	リコール開始日	令和元年9月27日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼル車の燃料噴射装置において、燃料ポンプとコモンレール間を接続する燃料パイプの締付トルク指示が不適切なため、当該パイプの組付けばらつきにより、エンジンの振動等で当該締結部が緩むことがある。そのため、燃料漏れが生じてエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料パイプおよびクランプを対策品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4571のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	QDF-GDH201V	「ハイエース」 「レジアスエース」	GDH201-1022592～GDH201-1025841 平成31年 3月11日～平成31年 4月25日	2,121	ディーゼル車
	QDF-GDH201K QDF-GDH201K改		GDH201-2005758～GDH201-2007021 平成31年 3月12日～令和元年 6月 4日	366	
	QDF-GDH206V QDF-GDH206K QDF-GDH206K改	GDH206-1020934～GDH206-1023877 平成31年 3月11日～平成31年 4月23日	2,111		
		GDH206-2005091～GDH206-2005897 平成31年 3月12日～令和元年 5月27日	261		
	QDF-GDH221K	GDH221-2000848～GDH221-2000930 平成31年 3月12日～平成31年 4月12日	77		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	QDF-GDH226K	「ハイエース」 「レジアスエース」	GDH226-2001390～GDH226-2001641 平成31年 3月12日～令和元年 5月25日	128	ディーゼル車
	QDF-GDH211K		GDH211-1002673～GDH211-1002836 平成31年 3月11日～平成31年 4月15日	139	
	QDF-GDH223B QDF-GDH223B改		GDH223-2001673～GDH223-2001908 平成31年 3月12日～平成31年 4月22日	152	
	LDA-GDJ150W	「ランドクルーザー プラド」	GDJ150-0038323～GDJ150-0039719 平成31年 3月11日～平成31年 4月22日	1,165	
	LDA-GDJ151W		GDJ151-0007829～GDJ151-0007965 平成31年 3月12日～平成31年 4月12日	131	
	(計13型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年 3月11日～令和元年 6月 4日	(計6,651台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。