

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月17日

リコール届出番号	4577	リコール開始日	令和元年10月17日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	原動機(イグニッションコイル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、エンジンが停止する際の制御が不適切なため、イグニッションコイルへ必要以上に通電することがある。そのため、イグニッションコイルの内部温度が上昇し回路がショート、ヒューズ切れを起こし、最悪の場合、走行中エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、イグニッションコイルを点検しエンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。イグニッションコイルに損傷がある場合は、イグニッションコイルを新品に交換する。		
不具合件数	116件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4577のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-002001 ~ GK2-007307 平成28年12月7日 ~ 平成31年3月18日	2,856	
	DBA-GK3		GK3-002001 ~ GK3-006706 平成28年12月7日 ~ 平成31年3月22日	2,278	
	DBA-GK6		GK6-002001 ~ GK6-008312 平成28年10月24日 ~ 平成31年3月18日	4,616	
	DBA-GK7		GK7-002001 ~ GK7-015633 平成28年10月24日 ~ 平成31年3月19日	7,955	
	DBA-GT2		GT2-002003 ~ GT2-047317 平成28年12月7日 ~ 平成31年3月18日	17,328	
	DBA-GT6		GT6-002001 ~ GT6-036950 平成28年10月3日 ~ 平成31年3月18日	14,390	
	DBA-GT3	「インプレッサ」 「XV」	GT3-002001 ~ GT3-064384 平成28年12月7日 ~ 平成31年3月19日	26,768	
	DBA-GT7		GT7-002001 ~ GT7-196943 平成28年10月3日 ~ 平成31年3月18日	61,276	
	(8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月3日~平成31年3月22日	(計137,467台)	