

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和元年10月17日

改善対策届出番号	580	改善対策開始日	令和元年10月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	車体（ガス封入式ダンパステー）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バックドア用ガス封入式ダンパステーにおいて、メッキ工程での温度管理が不適切なため、メッキ生成時の内部応力によりダンパステー表面に微小亀裂が発生するものがある。そのため、封入されたガスが漏れ、最悪の場合、バックドアを保持できなくなるおそれがある。		
改善対策の内容	ダンパステーの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。なお、製造番号を確認できない一部車種については、全車両、ダンパステーを良品と交換する。		
不具合件数	104件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-NZE161G	「カローラフィールダー」	NZE161-7128086～NZE161-7128445 平成31年1月28日～平成31年3月13日	104	
	DBA-NRE161G		NRE161-0072071～NRE161-0074649 平成31年1月28日～平成31年3月13日	1,481	
	DBA-ZRE162G		ZRE162-7008288～ZRE162-7008371 平成31年1月28日～平成31年3月13日	84	
	DBA-NZE164G		NZE164-7068367～NZE164-7069610 平成31年1月28日～平成31年3月13日	875	
	DAA-NKE165G		NKE165-7207577～NKE165-7212525 平成31年1月28日～平成31年3月13日	3,687	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
トヨタ	5BA-NSP141	「ホルテ」 「スペイト」	NSP141-8071692～NSP141-8072797 平成31年1月29日～平成31年3月22日	1,102	
	3BA-NCP145		NCP145-9044994～NCP145-9045337 平成31年1月29日～平成31年3月21日	342	
	DBA-ACR50W	「エステイマ」	ACR50-7170073～ACR50-7171279 平成31年1月24日～平成31年3月4日	635	
	DBA-ACR55W		ACR55-7032165～ACR55-7032354 平成31年1月24日～平成31年3月4日	172	
	DAA-AHR20W	「エステイマ ハイブリッド」	AHR20-7095505～AHR20-7095828 平成31年1月24日～平成31年3月6日	289	
レクサス	DAA-ZWA10	「CT200h」	ZWA10-2346572～ZWA10-2348891 平成31年1月31日～平成31年4月1日	442	
	(計11型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年1月24日～平成31年4月1日	(計9,213台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。