

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和元年10月29日

リコール届出番号	4587	リコール開始日	令和元年10月29日		
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合品の部位(部品名)	油圧回路(静油圧変速機用ホース)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの静油圧変速機用ホースの形状が不適切なため、ホースとフレームが接触し、走行振動等により当該ホースが摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷して作動油が漏れ、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、静油圧変速機用ホース及びホース継手を対策品に交換する。				
不適合件数	9件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、シャーシ右側面に貼付されているシリアルナンバーラベル横にNo. 4587のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「YT5113C」	S0003-900101~S0003-910232 平成27年9月17日~平成29年8月22日	242	
	-	「YT5113AC」	S0024-920001~S0024-920115 平成29年10月11日~令和元年7月29日	68	
		「TA-C1130」	S0024-930001~S0024-930010 平成30年10月22日~令和元年6月4日	10	
		「GCR1130」	S0024-940001~S0024-940006 平成31年4月16日~令和元年8月8日	6	
	(計2型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年9月17日~令和元年8月8日	(計326台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。