

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 11 月 7 日

リコール届出番号	4601	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	制動装置（ブレーキ負圧電動ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ倍力装置に負圧を発生させるブレーキ負圧電動ポンプにおいて、防水構造が不適切なため、使用過程においてポンプ内部に水分が浸入することがある。そのため、電動ポンプの内部が腐食し、ポンプの性能が低下して、最悪の場合、ブレーキ警告灯が点灯するとともに警告音が鳴り、ブレーキペダルの操作力が増大し、制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキ負圧電動ポンプを対策品と交換する。 なお、交換用部品の準備に時間を要するため、使用者に不具合内容を通知のうえ、交換用部品が準備できた段階で交換する。		
不具合件数	14件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4601のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAA-HA3W	「i-MiEV」	HA3W-0000201～HA3W-0305120 平成21年7月4日～平成24年6月29日	9,563 台	
	ZAA-HA4W		HA4W-0000201～HA4W-0300486 平成25年10月28日～平成30年2月28日	1,991 台	
	ZAA-HD4W		HD4W-0000201～HD4W-0000297 平成30年4月4日～令和元年6月14日	97 台	
	ZAB-U67V	「MINICAB-MiEV」	U67V-0000201～U67V-0100414 平成23年11月18日～平成24年11月28日	4,833 台	
	ZAB-U68V		U68V-0000201～U68V-0500901 平成25年1月11日～令和元年7月24日	2,278 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	ZAB-U68T	「MINICAB -MiEV」	U68T-0000201～U68T-0300316 平成25年1月10日～平成28年3月24日	1,037 台	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年7月4日～令和元年7月24日	(計 19,799 台)	