

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月19日

リコール届出番号	4608	リコール開始日	令和元年11月20日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113
不具合の部位（部品名）	電気装置（クラッチスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスのクラッチスイッチにおいて、車両への取付角度が不適切なため、可動接点用シャフトとリターンスプリングが擦れて発生する摩耗粉が接点の表面に付着することがある。そのため、クラッチをつないだ際に導通不良となり、補助制動装置が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クラッチスイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	19件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4608のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QRG-RU1ASCJ	「いすゞガーラ」	RU1ASC-60011～RU1ASC-62222	2,211	
	QTG-RU1ASCJ		平成24年6月22日～平成29年7月19日		
	2TG-RU1ASDJ		RU1ASD-60011～RU1ASD-60607	535	
	ADG-RU1ESAJ		RU1ESA-60011～RU1ESA-61555	1,540	
	PKG-RU1ESAJ		平成17年8月30日～平成22年8月18日		
	LKG-RU1ESBJ		RU1ESB-60011～RU1ESB-61507	1,492	
	QPG-RU1ESBJ		平成22年7月30日～平成29年7月28日		
	QRG-RU1ESBJ		RU1ESD-60011～RU1ESD-60363	313	
	2RG-RU1ESDJ		平成29年7月28日～令和元年7月11日		
ADG-RU8JHAJ	RU8JHA-60011～RU8JHA-60165	155			
BDG-RU8JHAJ	平成18年2月1日～平成22年8月17日				
LDG-RU8JHBJ	RU8JHB-60011～RU8JHB-60548	538			
SDG-RU8JHBJ	平成22年8月27日～平成29年7月24日				
	(計13型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月30日～令和元年7月25日	(計6,784台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。