

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年1月22日

リコール届出番号	4645	リコール開始日	令和2年1月23日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置としてエアバッグインフレーターまたはエアバッグアセンブリを代替品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.4645 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	GF-SCP10	「ヴェイツ」	SCP10-0001003～SCP10-0055827 平成10年12月21日～平成11年5月31日	1,902	
			SCP10-3000001～SCP10-3083779 平成10年12月21日～平成11年5月31日	3,465	
	GH-NCP10		NCP10-0001001, NCP10-0001003 平成11年7月26日	2	
			GH-NCP15	NCP15-0001001 平成11年7月26日	
	E-AE101G		「カローラ」	AE101-0191569～AE101-0204850 平成9年3月3日～平成11年7月30日	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	E-AE101	「カローラセレス」 「スプ°リンターマリノ」	AE101-5298500～AE101-5301016 平成9年5月12日～平成10年7月13日	32	
	E-AE111	「カローラ」 「カローラレビン」 「スプ°リンター」 「スプ°リンタートレノ」	AE111-0006197～AE111-0037332 平成9年3月5日～平成10年4月27日	99	
			AE111-3041151～AE111-3086690 平成10年5月14日～平成11年7月30日	89	
			AE111-5039095～AE111-5066942 平成9年2月27日～平成11年7月30日	2,009	
	E-AE111N GF-AE111N	「カローラスパ°シオ」	AE111-6065739～AE111-6129755 平成10年3月21日～平成11年7月31日	323	
	GF-AE115N		AE115-3007179～AE115-3014790 平成10年4月17日～平成11年7月29日	63	
	E-AE111G	「スプ°リンターカリア°」	AE111-7015767～AE111-7070501 平成9年3月4日～平成11年7月20日	266	
	E-AE114G		AE114-7010829～AE114-7011007 平成11年3月31日～平成11年5月6日	3	
	E-SXA10G GF-SXA10G E-SXA10W E-SXA10C GF-SXA10C	「RAV4 J」 「RAV4 L」	SXA10-0168570～SXA10-0215268 平成9年7月24日～平成11年8月31日	650	
	E-SXA11G E-SXA11W		SXA11-0143328～SXA11-0226181 平成9年6月11日～平成11年8月23日	674	
			SXA11-7076667～SXA11-7153236 平成9年9月15日～平成11年8月31日	568	
	E-SXA15G GF-SXA15G		SXA15-0007875～SXA15-0019722 平成9年6月9日～平成11年8月26日	435	
	E-SXA16G GF-SXA16G		SXA16-0016010～SXA16-0042901 平成9年7月25日～平成11年8月30日	303	
			SXA16-7019840～SXA16-7066241 平成9年6月3日～平成11年8月31日	171	
	BEA11G	「RAV4 EV」	BEA11-0001007～BEA11-0001844 平成9年8月19日～平成11年8月19日	99	
	E-ST210G	「カルディヤ」	ST210-4014051～ST210-4030896 平成10年5月6日～平成11年5月14日	653	
	E-ST215G E-ST215W		ST215-3000000～ST215-3041250 平成9年8月5日～平成11年7月30日	1,806	
	E-ST202 E-ST202C	「セリカ」	ST202-0115548～ST202-0135161 平成9年2月27日～平成11年7月16日	1,333	
	E-ST205		ST205-0012284～ST205-0013380 平成9年6月19日～平成11年7月16日	415	
	E-SW20	「MR2」	SW20-0109282～SW20-0114381 平成9年4月7日～平成11年7月30日	1,490	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	E-JZA80	「スープラ」	JZA80-1000082～JZA80-1004414 平成9年6月16日～平成11年8月31日	1,232	
	E-EP91	「スターレット」	EP91-0314699～EP91-0511715 平成9年11月24日～平成11年7月23日	1,095	
	E-EP95		EP95-0037305～EP95-0041055 平成10年10月21日～平成11年7月1日	8	
	GF-EXZ10	「ラウム」	EXZ10-0049829～EXZ10-0098588 平成10年6月22日～平成11年8月31日	409	
	GF-EXZ15		EXZ15-0009301～EXZ15-0015750 平成10年8月20日～平成11年8月31日	89	
	KD-KZN185W KH-KZN185W	「ハイラックスサーフ」	KZN185-0047439～KZN185-0061931 平成9年7月29日～平成11年7月30日	65	
			KZN185-9014738～KZN185-9035742 平成9年5月9日～平成11年8月31日	102	
	GF-RZN180W		RZN180-0031205～RZN180-0048281 平成10年4月16日～平成11年3月26日	4	
	E-RZN185W GF-RZN185W		RZN185-0031835～RZN185-0037136 平成10年9月9日～平成11年8月17日	46	
	GH-RZN185W		RZN185-9008431～RZN185-9029666 平成9年7月14日～平成11年7月22日	35	
	GF-VZN180W		VZN180-0107283, VZN180-0131348 平成10年12月17日, 平成11年6月25日	2	
	E-VZN185W GF-VZN185W		VZN185-0109918～VZN185-0260717 平成9年4月15日～平成11年8月6日	41	
			VZN185-9007477～VZN185-9031898 平成9年8月20日～平成11年8月26日	56	
	E-EL52 E-EL52C		「サイス」	EL52-0027281～EL52-0033338 平成9年10月13日～平成11年7月22日	221
E-EL54 E-EL54C	EL54-0044565～EL54-0049149 平成9年9月23日～平成11年7月12日			94	
E-AT210 GF-AT210	「カーナ」	AT210-6005200～AT210-6006306 平成10年4月16日～平成11年7月29日	163		
(計50型式)	(計21車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成9年2月27日～平成11年8月31日	(計20,945台)		

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。