

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年 1月23日

リコール届出番号	4642	リコール開始日	令和2年 1月24日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位(部品名)	警音器(ホーンスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホーンスイッチにおいて、接点の表面処理が不適切なため、スイッチ内部に水や塵埃が浸入した状態で使用を続けると接点が腐食することがある。そのため、接点が導通不良となり、警音器が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ホーンスイッチを対策品に交換する。また、ホーンスイッチのケース側にブーツが取り付けられていない車両にはブーツを追加する。		
不具合の件数	42件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく(サイドスタンド取付位置付近)にNo.4642のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBJ-CE47A	「アドレス110」	CE47A-100016 ~ CE47A-131880 平成27年2月24日~平成29年8月28日	31,856	
	2BJ-CE47A		CE47A-131892 ~ CE47A-143718 平成30年2月9日~令和元年11月15日	11,756	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年2月24日~令和元年11月15日	(計43,612台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。