

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年2月12日

リコール届出番号	4663	リコール開始日	令和2年2月13日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	車体（クォータウィンドウガラス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席ドア後部のクォータウィンドウガラスのモールディングにおいて、ガラスに接着するための下塗り剤（プライマー）の選定が不適切なため、温度変化の繰返しにより、モールディングに応力が生じて接着部が剥がれることがある。そのため、浮きや異音が発生し、最悪の場合、モールディングが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、モールディング接着のための下塗り剤を対策品に変更したクォータウィンドウガラスと交換する。		
不具合件数	52件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.4663 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-AZSH20	「クラウン」	AZSH20-1009859～AZSH20-1035952 平成30年8月20日～平成31年2月18日	15,677	RS仕様車
	6AA-AZSH21		AZSH21-1001807～AZSH21-1006647 平成30年8月20日～平成31年2月18日	2,284	
	6AA-GWS224		GWS224-1002888～GWS224-1006300 平成30年8月20日～平成31年2月18日	1,469	
	3BA-ARS220		ARS220-1001324～ARS220-1002916 平成30年8月20日～平成31年2月18日	1,149	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年8月20日～平成31年2月18日	(計20,579台)	

(備考) 本件は、令和元年7月17日付け届出番号「4536」で届出したものであるが、新たに原因が判明したため、対象を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。