

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年2月12日

リコール届出番号	4664	リコール開始日	令和2年2月13日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（自動変速機）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機において、エンジン制御用コンピュータ内の変速油圧制御プログラムが不適切なため、変速の際、油圧が過度に高くなることがある。そのため、急加速等の使用を繰り返すと変速機内のクラッチが損傷して加速不良が生じ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御用コンピュータ内の変速油圧制御プログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4664のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	CBF-TRH200V CBF-TRH200K CBF-TRH200K改	「ハイエース」 「レジアスエース」	TRH200-0207441～TRH200-0294277 平成26年12月9日～平成31年1月19日	75,533	
	CBF-TRH200V		TRH200-5022655～TRH200-5037767 平成26年12月25日～平成31年1月9日	13,436	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月9日～平成31年1月19日	(計88,969台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。