

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年2月14日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 4647 | リコール開始日 | 令和2年2月14日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 原動機(ターボチャージャー) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 4V20型エンジンを搭載した中型トラックにおいて、ターボチャージャー取付けナットの締付け作業が不適切なため、当該ナットが正規トルクで締付けられていないものがある。そのため、ターボチャージャー取付部から排気ガスが漏れ、異音が生じるおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、ターボチャージャー取付けナットを正規トルクで締付ける。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 社内情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 4647のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|--------|------------|--------------------------------------|--|------------|----|
| 三菱 | 2PG-FK61N | 「ふそう ファイター」 | FK61N-600024～FK61N-600066 平成30年11月8日～令和元年6月21日 | 27 | |
| | 2PG-FK64N | | FK64N-600016～FK64N-600033 平成30年10月2日～平成31年2月26日 | 12 | |
| | 2PG-FK64NA | | FK64NA-600001～FK64NA-600003 令和元年6月6日～令和元年6月10日 | 2 | |
| | 2PG-FK71N | | FK71N-600018～FK71N-600105 平成30年10月23日～令和元年5月31日 | 65 | |
| | 2PG-FK71NA | | FK71NA-600002～FK71NA-600018 平成30年12月11日～令和元年6月18日 | 11 | |
| | 2PG-FK74N | | FK74N-600009～FK74N-600019 平成30年10月23日～平成31年4月24日 | 10 | |
| (計6型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成30年10月2日～令和元年6月21日 | (計127台) | | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。