

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年3月18日

リコール届出番号	4684	リコール開始日	令和2年3月19日
届出者の氏名又は名称	株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント 代表取締役社長 稲垣 和也 問い合わせ先： カスタマーファースト部 品質保証室 TEL 042-427-0565		
不具合の部位（部品名）	電気装置（配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バッテリーを搭載した架装車両において、エンジンルーム内の電気配線組付指示が不適切なため、当該配線の端子が周辺部品と十分な間隔が確保されていないものがある。そのため、使用過程で当該配線の端子が周辺部品と接触し、最悪の場合、短絡して、バッテリーが上がり、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線とブラケットの間隔を点検し、不足しているものは締付け角度を修正する。また、当該配線に損傷があるものは新品に交換する。なお、予防的措置として、全車両、保護材及び警告ラベルを追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4684のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	KR-KDH205V	「ハイエース」 「レジアスエース」	KDH205-0008635～KDH205-0040286 平成17年 3月7日～平成19年 8月20日	10	バッテリー移設 架装車両
	ADF-KDH206V LDF-KDH206V		KDH206-6000502～KDH206-6017672 平成20年10月10日～平成30年 1月30日	118	
	CBF-TRH200K CBF-TRH200V	TRH200-0006357～TRH200-5020748 平成17年 2月 9日～平成26年 2月24日	76		
	CBF-TRH221K	TRH221-0005621～TRH221-0009020 平成18年11月15日～平成19年 9月 7日	6		

	CBF-TRH223B		TRH223-6013247～TRH223-6071663 平成19年2月23日～平成21年12月22日	25	
	CBF-TRH226K		TRH226-0003229～TRH226-0011345 平成19年 3月22日～平成25年 5月17日	3	
	QDF-GDH206V		GDH206-1024559～GDH206-2002907 平成31年 1月16日～令和元年11月 29日	2	
	計 9 型式	計 2 車種	製作期間の全体の範囲 平成17年2月9日～令和元年11月29日	(計240台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。