

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和2年3月26日

改善対策届出番号	592	改善対策開始日	令和2年3月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一		問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550
不具合の部位（部品名）	運転室外装（手すり）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーン運転室外装の手すりにおいて、手すり取り付け部の強度が不足しているため、亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、破断するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、既存の手すり部にサポートを追加する。なお、取り付け部に損傷が確認された場合は修正する。		
不 具 合 件 数	2件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を直接訪問またはダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、その旨を、点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
タダノ	YDR-T015	「GR-130N-2」	T015-0012～T015-0505 平成29年12月25日～令和元年12月11日	221台	
タダノ	YDS-T014	「GR-160N-4」	T014-0003～T014-0348 平成29年3月18日～令和2年1月14日	346台	
タダノ	YDS-T012	「GR-250N-4」	T012-0003～T012-0885 平成28年9月27日～令和元年12月13日	868台	
タダノ	YDS-T016	「GR-600N-3」	T016-0003～T016-0111 平成30年12月7日～令和元年11月15日	109台	
タダノ	YDS-T013	「GR-700N-2」 「GR-1000N-1」	T013-0003～T013-0520 平成28年11月14日～令和2年2月6日	511台	
コベルコ	YDR-EK06	「RK130-2」	T015-5001～T015-5002 平成31年1月7日～平成31年3月28日	2台	
コベルコ	YDS-EW08	「RK160-8」	T014-5001～T014-5014 平成29年7月5日～平成31年1月29日	13台	
コベルコ	YDS-EE05	「RK250-9」	T012-5001～T012-5053 平成29年2月3日～令和元年11月21日	51台	
コベルコ	YDS-EG05	「RK700-3」	T013-5001～T013-5020 平成29年1月20日～令和元年12月23日	20台	
	(計9型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年9月27日～令和2年2月6日	(計2141台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。