


改善箇所説明図



識別 : NOx センサコントローラブレケットに識別ペイント（黄色）を塗布する。

注 : [] は措置する部品を示す。