

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42361  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年 4月 24日

リコール届出番号	4741	リコール開始日	令和2年 4月 24日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	作業装置 (主ブーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンのブーム装置において、ブームを縮小させるワイヤーロープ固定部材の形状が不適切なため、縮小用ワイヤーロープとロープガイドが接触するものがある。そのため、ロープガイド固定用ボルトの緩み又は折損によりロープガイドが脱落し、最悪の場合、脱落したロープガイドがブーム間に挟まり、ブームが最縮小状態にならず、保安基準第55条の規定に基づく基準緩和認定を受けた全長を超える。		
改善措置の内容	全車両、縮小用ワイヤーロープ固定部材を対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に「No. 4741」のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	UDS-KRC012	「カトウ KR-75H 型 ラフター」	KRC012-0053～KRC012-0499 平成25年7月16日～平成28年7月26日	447台	
	YDS-KRC018	「カトウ KR-80H 型 ラフター」	KRC018-0053～KRC018-0418 平成29年1月27日～令和元年6月7日	358台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成25年7月16日～令和元年6月7日	(計805台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。