

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和 2年 4月 28日

リコール届出番号	4672	リコール開始日	令和 2年 4月 28日
届出者の氏名または名称	ヤンマー建機株式会社 代表取締役社長 奥山 博史 [問合せ先 : 品質保証部 TEL. 0942-53-5114]		
不具合品の部位 (部品名)	電気装置 (ワイヤーハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シヨベルローダのワイヤーハーネスにおいて、止水処理が不適切なため、ジョイント部から水が浸入するものがある。そのため、防水コネクタ内部が腐食し、そのままの状態で使用を続けると、通電しなくなり、エンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ワイヤーハーネスを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	・使用者：使用者を全て把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備業者：使用者を全て把握しているため周知のための措置は取らない。 ・対策完了車両にはステッカーNo. 4672 をフロントフレーム左側支柱部に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	YDM-V37	「V3-7」	V37-70502~V37-71757 平成27年07月22日~令和元年 08月28日	1151台	
	YDM-V47	「V4-7」	V47-70501~V47-72011 平成27年07月21日~令和元年 09月03日	1173台	
	YDM-V57	「V5-7」	V57-70501~V57-70845 平成27年07月21日~令和元年 08月28日	244台	
コベルコ	YDM-RW06	「LK40Z-6」	RW06-02801~RW06-03039 平成27年07月23日~令和元年 09月05日	231台	
	YDM-RX06	「LK50Z-6」	RX06-02801~RX06-03265 平成27年07月28日~令和元年 09月06日	326台	
	(計 5型式)	(計 5車種)	平成27年07月21日~令和元年09月06日	計 3125台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。