


# 改善箇所説明図(型式:YDS-WA129 通称名:WA470-8)



基準不適合箇所  
フロントアクスル  
アクスルシャフトに亀裂




注:   は、交換部品を示す。

シヨベル・ローダのフロントアクスルにおいて、アクスルシャフトの鋼材製造工程の水素含有量の管理が不十分なため、アクスルシャフト内部で亀裂が生じ、最悪の場合、アクスルシャフトが折損し、前輪タイヤが脱落するおそれがある。

## 改善措置の内容

フロントアクスルシャフトを正規品に交換する。

識別:フロントアクスルの銘板のアクスルシリアルナンバーに刻印を追加することにより識別する。



アクスルシリアルナンバーに  
刻印"X"を追加

