

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年5月20日

リコール届出番号	4748	リコール開始日	令和2年5月21日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（ロアアーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪緩衝装置において、材料製造工程が不適切なため、ロアアームに亀裂が入っているものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進展し、最悪の場合、ロアアームが破断して、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ロアアームを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4748のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MXAA52	「RAV4」	MXAA52-2001364～MXAA52-2001392 令和元年 9月26日～令和元年10月17日	29	
			MXAA52-4002503～MXAA52-4002595 令和元年 9月25日～令和元年10月17日	92	
			MXAA52-5002678～MXAA52-5002817 令和元年 9月25日～令和元年10月26日	110	
	6BA-MXAA54		MXAA54-2011804～MXAA54-2012890 令和元年 9月25日～令和元年10月17日	1,071	
			MXAA54-4009925～MXAA54-4010562 令和元年 9月25日～令和元年10月23日	624	
			MXAA54-5004252～MXAA54-5004603 令和元年 9月25日～令和元年10月26日	271	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-AXAH52	「RAV4」	AXAH52-2001596～AXAH52-2001671 令和元年 9月25日～令和元年10月17日	76	
			AXAH52-4002299～AXAH52-4002411 令和元年 9月25日～令和元年10月18日	112	
	6AA-AXAH54		AXAH54-2005573～AXAH54-2006029 令和元年 9月25日～令和元年10月17日	449	
	AXAH54-4009767～AXAH54-4010342 令和元年 9月25日～令和元年10月23日		575		
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年 9月25日～令和元年10月26日	(計3,409台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。