

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年6月4日

リコール届出番号	4754	リコール開始日	令和2年6月5日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（エアバッグ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側エアバッグモジュールにおいて、エアバッグの縫製が不適切なため、縫製部の強度が不十分なものがある。そのため、衝突時にエアバッグが作動した際に縫製部が裂けて正常に展開せず、乗員保護性能が低下するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、助手席側エアバッグモジュールを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4754のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6BA-JH3	「N-WGN」 「N-WGN Custom」	JH3-1000020～JH3-1006008 令和元年7月4日～令和2年2月13日	5,198	
			JH3-2000011～JH3-2002327 令和元年7月4日～令和2年2月6日	1,818	
			JH3-8000001～JH3-8000005 令和元年8月7日～令和元年8月19日	5	
	6BA-JH4		JH4-1000005～JH4-1001409 令和元年7月4日～令和2年1月31日	1,160	
			JH4-2000015～JH4-2000552 令和元年7月4日～令和元年8月24日	436	
			JH4-8000003 令和元年8月7日	1	
			(計2型式)	(計2車種)	