

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年6月24日

リコール届出番号	4762	リコール開始日	令和2年6月25日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（パワーマネジメントコントロールコンピュータまたはハイブリッドビークルコントロールコンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドシステムにおいて、異常判定時の制御プログラムが不適切なため、極低速から急加速するような高負荷走行時等に昇圧回路の素子が損傷した場合、フェールセーフモードに移行できないことがある。そのため、警告灯が点灯し、ハイブリッドシステムが停止して、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、異常判定時の制御プログラムを対策仕様に修正する。 当該制御プログラム修正後に素子が損傷して警告灯が点灯した場合は、電力変換器のモジュールを無償交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4762のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW30	「プリウス」	ZVW30-0398518～ZVW30-0485367 平成26年8月22日～平成27年11月6日	13,777	
			ZVW30-1794895～ZVW30-1999997 平成26年2月5日～平成27年10月22日	89,192	
			ZVW30-2000002～ZVW30-2004902 平成27年10月21日～平成27年11月6日	731	
			ZVW30-5740753～ZVW30-5768978 平成26年2月4日～平成27年11月6日	23,356	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW41W	「プリアス α 」	ZVW41-0012226～ZVW41-0086674 平成26年 6月20日～令和 2年 2月 5日	72,463	
			ZVW41-3359035～ZVW41-3402918 平成26年 6月20日～平成27年11月30日	40,267	
	DAA-ZWE186H	「オーリス」	ZWE186-1000016～ZWE186-1009949 平成28年 4月 1日～平成30年 4月27日	9,845	
ダイハツ	DAA-ZVW41N	「メビウス」	ZVW41-0016202～ZVW41-0086670 平成26年 8月25日～令和 2年 2月 4日	623	
			ZVW41-3359258～ZVW41-3363911 平成26年 6月23日～平成26年 8月 8日	30	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年 2月 4日～令和 2年 2月 5日	(計250,284台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。