

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2年6月25日

リコール届出番号	4760	リコール開始日	令和 2年 6月26日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電動機（ISG）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ISG（モーター機能付発電機）の故障診断プログラムが不適切なため、使用過程でアース端子に酸化被膜が発生することで電気抵抗が上昇すると、ISGの電気回路の故障と判定することがある。そのため、警告灯が点灯するとともにISGが発電を停止し、そのまま使用し続けると、鉛バッテリーが上がり、エンストや始動不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ISGの故障診断プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	206件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4760のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MH44S	「ワゴンR」	MH44S-100035～MH44S-139806 平成26年7月31日～平成27年7月31日	39,103	
			MH44S-450014～MH44S-481499 平成26年7月31日～平成27年7月31日	30,121	
			MH44S-800013～MH44S-800014 平成27年8月7日	2	
	DAA-MK42S	「スペーシア」	MK42S-100027～MK42S-115809 平成27年4月11日～平成27年8月6日	15,235	
			MK42S-530014～MK42S-530020 平成27年8月3日～平成27年8月7日	5	
			MK42S-590019～MK42S-598405 平成27年5月6日～平成27年8月6日	8,170	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MK42S	「スペーシア」	MK42S-790019～MK42S-790045 平成27年8月3日～平成27年8月7日	21	
	DAA-MR41S	「ハスラー」	MR41S-100012～MR41S-123677 平成27年4月28日～平成27年8月4日	22,867	
マツダ	DAA-MJ44S	「フレア」	MJ44S-100003～MJ44S-103166 平成26年7月31日～平成27年6月30日	3,164	
			MJ44S-450001～MJ44S-451954 平成26年7月31日～平成27年7月31日	1,954	
	DAA-MM42S	「フレア ワゴン」	MM42S-100002～MM42S-101832 平成27年5月9日～平成27年8月4日	1,819	
			MM42S-590001～MM42S-590448 平成27年5月9日～平成27年8月3日	445	
			MM42S-790001 平成27年8月3日	1	
	DAA-MS41S	「フレア クロスオーバー」	MS41S-100001～MS41S-101602 平成27年4月28日～平成27年7月31日	1,595	
(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年7月31日～平成27年8月7日	(計124,502台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。