

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42361  
アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年7月15日

リコール届出番号	4777	リコール開始日	令和2年7月16日
届出者の氏名又は名称	株式会社  Kubota 代表取締役 社長 北尾裕一	問い合わせ先: トラクタ品質保証部 TEL:072-241-1224	
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(パワーステアリングホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタにおいて、パワーステアリングホースの組付け指示が不適切なため、パワーステアリングホースが前車軸フレームに干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、パワーステアリングホースが前車軸フレームに擦れて穴が開き、油が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーステアリングホースと前車軸フレームが干渉しない状態に組み付け直す。また、パワーステアリングホースが損傷しているものは当該ホースを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.4777のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
Kubota	WDR-MGF	M100G-AT	MGF-50017~MGF-50078 平成26年1月23日~平成28年3月22日	13	
		M110G-AT	MGF-70001~MGF-70807 平成25年7月4日~平成29年8月9日	189	
	YDR-MGF	M110GE-AT	MGF-80002~MGF-80318 平成29年6月16日~令和2年2月18日	113	
	(計2型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年7月4日~令和2年2月18日	(計315台)	