

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年7月30日

リコール届出番号	4788	リコール開始日	令和2年7月31日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	その他の装置 (ヒーターホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、ヒーターホースの耐久性が不足しているため、早期にヒーターホースが破損するものがある。そのため、冷却水が漏れ、そのまま走行を続けるとオーバーヒートに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、減圧弁に接続されるヒーターホースと上流側のパイプを、対策品に交換する。		
不具合件数	36件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 4788 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2TG-MS06GP	「ふそう エアース」	MS06GP-71001～MS06GP-80710 平成29年6月9日～令和2年2月24日	1,693	
		「ふそう エアロイーン」	MS06GP-71021～MS06GP-80709 平成29年7月12日～令和2年2月12日	308	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月9日～令和2年2月24日	(計2,001台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。