

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 2年 7月30日

リコール届出番号	4790	リコール開始日	令和2年 7月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 問合せ先:品質保証本部 代表取締役社長 小川 啓之 TEL:03-5561-2686		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(油圧ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベル・ローダの静油圧変速機の油圧ポンプにおいて、車両の前後進を切り替える駆動ピストンのロッドとカバーの部品精度が不適切なため、前後進の切り替え操作を頻繁に行うと、当該ロッドが折損するものがある。そのため、駆動ピストンが後進の位置から切り替わらなくなり、操作レバーを中立または前進に操作しても車両が後進するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駆動用ピストンのロッド、およびカバーを対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。 ・改善実施済車:ステッカ(No.4790)を座席下左側面に貼り付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	YDM-WA133	「WA40-8」 「WA50-8」	WA133-70001～WA133-75497 平成 27 年 12 月 3 日～令和 2 年 6 月 30 日	455	
	YDM-WA133A	「WA40-8」 「WA50-8」	WA133-70002～WA133-75499 平成 27 年 12 月 1 日～令和 2 年 7 月 1 日	3336	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 27 年 12 月 1 日～令和 2 年 7 月 1 日	(計 3791 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。