

令和2年8月4日
航空局首都圏空港課
空港業務課

羽田空港の新飛行経路の運用状況等を定期的に公表します

本年3月29日から運用を開始している羽田空港の新飛行経路について、各騒音測定局の騒音測定結果や部品欠落の報告件数・内容、新飛行経路を運航した航空機の便数等について、ホームページで定期的に公表を行ってまいります。

1. 新飛行経路の運用状況等の公表について

新飛行経路の運用状況等について、以下のホームページにおいて定期的に公表いたします。公表する項目・頻度については資料1をご覧ください。

公表ページ:羽田空港のこれから <https://www.mlit.go.jp/koku/haneda/>

2. 運用状況等について

第1回の運用状況等のうち、主な項目の概要は以下のとおりです。

その他の項目については上記ホームページをご覧ください。

①新飛行経路運用開始後(3/29~4/30)の騒音測定結果について(資料2)

- 住民説明会等でお示しした推計平均値と実測値の平均を比較したところ、約65%は推計平均値の範囲内、推計平均値以上/以下はそれぞれ約18%でした。
- 今後とも、騒音状況の的確な把握に努めていきます。

②2019年度の部品欠落報告について(資料3)

- 新飛行経路の運用開始以降(2020.3.29~6.30)、新飛行経路において確認された落下物は0件でした。
- 羽田空港を含む主要7空港において、今後の落下物の未然防止策につなげるため、到着後の機体を徹底的に点検した結果、2019年度に確認された部品欠落の総計は928個でした。
- 今後とも、航空会社やメーカー等と協力して、更なる点検の徹底等の未然防止策を実施し、再発防止に活かしていきます。

<お問い合わせ>

■新飛行経路全般・公表項目(資料1)・部品欠落(資料3)について

国土交通省航空局首都圏空港課 塚本・田面木(内線:49327)

電話:03-5253-8111(代表)03-5253-8716(直通)FAX:03-5253-1658

■騒音測定結果(資料2)について

国土交通省航空局空港業務課 寺坂・坂(内線:49432・49434)

電話:03-5253-8111(代表)03-5253-8724(直通)FAX:03-5253-1658