

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年8月20日

リコール届出番号	4794	リコール開始日	令和2年8月21日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	補助ブレーキ装置 (パワータード)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	2019年式中型トラックにおいて、パワータード(補助ブレーキ)解除制御用のクラッチスイッチがペダル奥側に設置されているため、クラッチ切断に対し、パワータードの解除タイミングが遅くなっているものがある。そのため、パワータード作動中にクラッチを踏んだ際、エンジン回転数が低下し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンECUの制御プログラムを対策品に書き換える。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.4794のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2DG-FQ62F	「ふそうファイター」	FQ62F-605003~FQ62F-605344 令和元年9月23日~令和2年6月1日	342	
	2KG-FK62F		FK62F-605022~FK62F-606051 令和元年8月26日~令和2年5月22日	32	
	2KG-FK62FY		FK62FY-605003~FK62FY-605169 令和元年8月27日~令和2年5月29日	31	
	2KG-FK62FZ		FK62FZ-605001~FK62FZ-605749 平成31年2月4日~令和2年6月11日	252	
	2KG-FK65F		FK65F-605039~FK65F-605927 令和元年8月19日~令和2年5月28日	23	
	2KG-FK65FY		FK65FY-605004~FK65FY-605102 令和元年9月3日~令和2年6月11日	30	
	2KG-FK65FZ		FK65FZ-605008~FK65FZ-605415 令和元年8月7日~令和2年6月11日	258	
	2KG-FK72F		FK72F-605731 令和2年3月18日	1	
	2KG-FK72FY		FK72FY-605017~FK72FY-605132 令和元年9月9日~令和2年5月12日	5	
	2KG-FK72FZ		FK72FZ-605004~FK72FZ-605244 令和元年8月23日~令和2年5月21日	18	
	2KG-FK75F		FK75F-605062 令和元年12月27日	1	
(計11型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年2月4日~令和2年6月11日	993		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。