

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年8月24日

リコール届出番号	4796	リコール開始日	令和2年8月25日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 酒巻 孝光		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301
不具合の部位（部品名）	原動機（ピストン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のピストンにおいて、鑄造工程の設備条件が不適切なため、ピストンリング溝部の強度が不足しているものがある。そのため、当該溝部に亀裂が生じ、走行中にエンジンが損傷するおそれがある。		
改善措置の内容	走行距離が5万kmを超える車両は、原動機を点検し、ピストンが損傷している場合は全気筒のピストンを対策品と交換する。また、走行距離が5万km以下の車両は、全気筒のピストンを対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> </ul> 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4796のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	BDG-LK36C BDG-LK36C改	「コンドル」	LK36C-15193 ～ LK36C-15302 平成22年6月7日 ～ 平成23年7月27日	96	
	BDG-LK36E		LK36E-15020 ～ LK36E-15053 平成22年6月22日 ～ 平成23年7月31日	34	
	BDG-LK37C BDG-LK37C改		LK37C-15035 ～ LK37C-15056 平成22年7月6日 ～ 平成23年7月23日	22	
	BDG-LK37E		LK37E-15046 ～ LK37E-15076 平成22年7月2日 ～ 平成23年7月31日	31	
	BDG-MK35C BDG-MK35C改		MK35C-15272 ～ MK35C-15480 平成22年6月4日 ～ 平成23年8月6日	208	
	BDG-MK36C BDG-MK36C改		MK36C-16823 ～ MK36C-17986 平成22年6月7日 ～ 平成23年8月7日	1,138	
	BDG-MK36D		MK36D-15322 ～ MK36D-15626 平成22年6月9日 ～ 平成23年8月3日	301	
	BDG-MK37C		MK37C-15473 ～ MK37C-15766 平成22年6月7日 ～ 平成23年8月6日	293	
	BDG-MK37D		MK37D-15314 ～ MK37D-15573 平成22年6月7日 ～ 平成23年8月1日	257	
	BDG-PK36C		PK36C-15174 平成22年6月15日	1	
	BDG-PK37C BDG-PK37C改		PK37C-15470 ～ PK37C-15477 平成22年6月11日 ～ 平成22年7月12日	8	
	BDG-PK37D		PK37D-15152 ～ PK37D-15153 平成22年6月15日 ～ 平成22年6月16日	2	
	BDG-PW37C		PW37C-15338 ～ PW37C-15345 平成22年6月5日 ～ 平成22年6月21日	8	
(計 13 型式)	( 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年6月4日 ～ 平成23年8月7日	(計 2,399台)		

交換修理用部品が組み付けられた車両

車名	型式	通称名	交換修理用部品が組付けられた車台番号の範囲	対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	PB-LK36A PB-LK36A改	「コンドル」	LK36A-00041 ~ LK36A-00105	2	
	PB-MK35A		MK35A-00044 ~ MK35A-10332	5	
	PB-MK36A		MK36A-00045 ~ MK36A-14198	57	
	PB-MK36B		MK36B-00034 ~ MK36B-10266	13	
	PB-MK37A		MK37A-00045 ~ MK37A-11036	12	
	PB-MK37B		MK37B-00114 ~ MK37B-10190	6	
	PK-PK36A		PK36A-00047 ~ PK36A-10066	6	
	PK-PK37A		PK37A-00007 ~ PK37A-10714	12	
	PK-PK37B		PK37B-10020	1	
	PK-PW37A PK-PW37A改		PW37A-00028 ~ PW37A-10367	23	
	BDG-LK36C		LK36C-05063 ~ LK36C-05072	2	
	BDG-LK37C		LK37C-05012	1	
	BDG-MK35C		MK35C-00042 ~ MK35C-15112	4	
	BDG-MK36C		MK36C-00032 ~ MK36C-16158	25	
	BDG-MK36D		MK36D-05012 ~ MK36D-15153	10	
	BDG-MK37C		MK37C-00041 ~ MK37C-15339	9	
	BDG-MK37D		MK37D-05094 ~ MK37D-15058	5	
	BDG-PK36C改		PK36C-00030	1	
	BDG-PK37C BDG-PK37C改		PK37C-00082 ~ PK37C-15348	8	
	BDG-PK37D		PK37D-05007	1	
BDG-PW37C BDG-PW37C改	PW37C-00039 ~ PW37C-15201	17			
			合計	(計 220台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。