

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年8月27日

リコール届出番号	4792	リコール開始日	令和2年8月28日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(前照灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	LED仕様の右側ヘッドランプにおいて、内部構成部品である光源ユニットの製造時のコード配線が不適切なため、光源ユニットのコードが内部に干渉し、光源ユニットの左右方向の動きが妨げられることがある。そのため、使用過程で光軸ずれが発生し、保安基準第32条(前照灯の基準)に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、右側ヘッドランプの製造ロット番号を確認し、該当するものは右側ヘッドランプを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4792のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-008859 ~ GK2-008881 令和2年1月18日 ~ 令和2年1月23日	18	
	DBA-GK3		GK3-007988 ~ GK3-007997 令和2年1月20日 ~ 令和2年1月23日	10	
	DBA-GK6		GK6-009856 ~ GK6-009863 令和2年1月18日 ~ 令和2年1月23日	7	
	DBA-GK7		GK7-017801 ~ GK7-017832 令和2年1月18日 ~ 令和2年1月23日	29	
	DBA-GT2		GT2-055941 ~ GT2-056057 令和2年1月18日 ~ 令和2年1月27日	100	
	DBA-GT6		GT6-042072 ~ GT6-042104 令和2年1月20日 ~ 令和2年1月24日	22	
	DBA-GT7		GT7-214629 ~ GT7-214649 令和2年1月20日 ~ 令和2年1月22日	20	
	DBA-GT3	「インプレッサ」 「XV」	GT3-078802 ~ GT3-079275 令和2年1月18日 ~ 令和2年1月27日	387	
	5AA-GTE	「XV」	GTE-021233 ~ GTE-021313 令和2年1月18日 ~ 令和2年1月27日	77	
(9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年1月18日 ~ 令和2年1月27日	(計670台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。