

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年 9月 18日

リコール届出番号	4804	リコール開始日	令和2年 9月 18日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	かじ取装置（ドロップアーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンのかじ取装置において、後輪操舵ロック用システムの制御プログラムが不適切なため、後輪操舵ロック時にドロップアームに想定以上の力が掛かることがある。そのため、ドロップアームが変形し、直進安定性が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両コントローラの制御プログラムを対策プログラムに変更する。 また、ドロップアームが変形していた場合は、ドロップアームを新品に交換する。		
不具合件数	20件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置実施済車：運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に「No. 4804」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	YDS-KRC016	「カトウ KR-50H 型 ラフター」	KRC016-0052～KRC016-0565 平成28年6月10日～平成31年3月26日	504台	
	(計1型式)	(合計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成28年6月10日～平成31年3月26日	(計504台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。