

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月 1日

リコール届出番号	4807	リコール開始日	令和2年10月 2日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（フロントコイルスプリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションにおいて、コイルスプリングの鋼材に対する塗料の密着性が不足しているため、砂や小石を噛み込んだ場合に、塗装が剥がれやすく、腐食が早期に進行するものがある。そのため、最悪の場合、コイルスプリングが折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントコイルスプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	408件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4807のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	ABA-JB23W	「ジムニー」	JB23W-695655～JB23W-782034 平成25年4月9日～平成30年2月20日	69,818	
	ABA-JB43W		JB43W-560904～JB43W-584701 平成25年4月9日～平成30年2月22日	6,184	
マツダ	ABA-JM23W	「A Z オフロード」	JM23W-680393～JM23W-680752 平成25年5月13日～平成26年1月31日	360	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年4月9日～平成30年2月22日	(計76,362台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。