

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年9月24日

リコール届出番号	4811	リコール開始日	令和2年9月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 問い合わせ先：部品・サービス部 代表取締役社長 原田 泰彦 TEL 0120-921120		
不具合の部位（部品名）	車枠及び車体（スペアタイヤキャリアブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの横吊り式スペアタイヤキャリアのブラケットにおいて、強度設計が不適切なため、ブラケットの強度が不足しており、走行振動等によりブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、スペアタイヤが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スペアタイヤキャリアのブラケットを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	4 件	事故の有無	0 件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4811のステッカーを貼付する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2PG-FN1AGA	「日野 プロフィア」	FN1AG-100016～FN1AG-101614 平成29年8月28日～令和2年7月21日	956	
	2PG-FN1AGG				
	2RG-FN1AGG				
	2PG-FN1AJG		FN1AJ-100022～FN1AJ-101628 平成29年8月31日～令和2年7月17日	92	
	2PG-FR1AHG		FR1AH-100058～FR1AH-101562 平成29年6月23日～令和2年6月19日	119	
	2PG-FR1AHJ				
	2RG-FR1AHG				
	2RG-FR1AHJ				
	2KG-FR1EHG		FR1EH-100041～FR1EH-101428 平成29年8月10日～令和2年4月13日	31	
	2KG-FR1EHJ				
2PG-FR1EHG					
2PG-FR1EHJ					

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2PG-FR1AJA	「日野 プロフィア」	FR1AJ-100017～FR1AJ-100937 平成29年6月28日～令和2年2月20日	9	
	2PG-FR1AJG				
	2PG-FR1AJX				
	2PG-FR1AGA		FR1AG-100067～FR1AG-100106 平成31年2月6日～令和元年7月18日	3	
	2PG-FQ1AJG		FQ1AJ-100018～FQ1AJ-101091 平成29年9月5日～令和2年4月9日	43	
	2PG-FQ1AJJ				
	2PG-FS1AHG		FS1AH-100176～FS1AH-100885 平成30年1月10日～令和2年2月27日	12	
	2RG-FS1AHG				
	2DG-FS1EHP		FS1EH-100349～FS1EH-100688 平成30年9月10日～令和元年9月25日	6	
	2KG-FS1EHG				
	2PG-FS1EHG				
	2PG-FW1AHG		FW1AH-100177～FW1AH-113824 平成29年7月18日～令和2年3月27日	353	
	2PG-FW1AHJ				
	2RG-FW1AHG				
2RG-FW1AHJ					
2PG-FW1AJG	FW1AJ-100135～FW1AJ-100208 平成30年7月26日～令和元年7月9日	7			
2DG-FW1EHV	FW1EH-101494～FW1EH-102029 平成31年2月28日～令和2年1月17日	5			
2PG-FH1AGG	FH1AG-100384～FH1AG-100386 令和2年3月10日～令和2年3月11日	2			
	(計30型式)	(計1車種)	製作期間の全体の範囲 平成29年6月23日～令和2年7月21日	(計1,638台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けされた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象品の出荷時期	対象数	備考
スペアタイヤキャリア ブラケット	TA391137AA	平成29年9月21日～令和2年8月18日	177	
合計			177個	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。