

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月 1日

リコール届出番号	4815	リコール開始日	令和2年10月 2日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	①制動装置（リレーバルブ）②排出ガス発散防止装置（尿素水ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①バスの制動装置において、駐車ブレーキ用リレーバルブ内部の樹脂ピストンの材質が不適切なため、エア回路中の水分により加水分解して、ブレーキエア圧により当該ピストンが破損することがある。そのため、ブレーキバルブからのエア漏れや、駐車ブレーキの解除不能、ブレーキ引きずりが発生するおそれがある。 ②バスの排出ガス発散防止装置において、DPD（粒子状物質除去装置）再生時のエンジン制御プログラムが不適切なため、DPD再生用燃料の一部がDPDの下流で燃焼し、尿素SCR（選択還元型触媒）付近の排出ガス温度が高温となることがある。そのため、その放射熱により尿素水ホース等が溶損して尿素水が漏れ、排出ガス中の窒素酸化物（NOx）の排出値が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、当該ピストンを良品に交換する。 ②全車両、エンジン制御ユニットを対策品に交換する。また、尿素水ホースに断熱材を追加し、差圧ホース、クリップを対策品に交換する。なお、尿素水ホースを点検し、溶損している場合は修復または新品に交換する。		
不具合件数	①54件、②4件	事故の有無	①、②共になし
発見の動機	①、②共に市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4815のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QDG-KV290N1	「日野 ブルーリボン」	KV290N1-7000001～KV290N1-7000355	355	①179 ②355
	QKG-KV290N1		平成27年10月12日～平成29年7月10日		
	2DG-KV290N2		KV290N2-7000001～KV290N2-7000242	242	①242
	2KG-KV290N2		平成29年8月24日～令和元年7月23日		
	2TG-KV290N2				
	2DG-KV290N3		KV290N3-7000001～KV290N3-7000027	27	①27
	2KG-KV290N3		令和元年7月30日～令和元年11月13日		
2TG-KV290N3					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QKG-KV290Q1	「日野 ブルーリボン」	KV290Q1-7000001～KV290Q1-7000294 平成27年10月15日～平成29年8月10日	294	①132 ②294
	QPG-KV290Q1				
	QRG-KV290Q1				
	2DG-KV290Q2	2KG-KV290Q2 2PG-KV290Q2 2TG-KV290Q2	KV290Q2-7000001～KV290Q2-7000282 平成29年8月24日～令和元年7月24日	282	①282
	2KG-KV290Q2				
	2PG-KV290Q2				
	2TG-KV290Q2				
	2PG-KV290Q3	2TG-KV290Q3	KV290Q3-7000001～KV290Q3-7000045 令和元年7月30日～令和元年11月26日	45	①45
	2TG-KV290Q3				
	SKG-KR290J2	「日野 レインボー」	KR290J2-7000012～KR290J2-7000217 平成28年9月23日～平成29年8月11日	202	①202
	2KG-KR290J3				
	2KG-KR290J4				
QSG-HL2ANAP	「日野 ブルーリボン ハイブリッド」	HL2ANA-40040～HL2ANA-40073 平成28年10月4日～平成29年7月17日	34	①34	
2SG-HL2ANBP					
QSG-HL2ASAP					
2SG-HL2ASBP					
KX525Z1					
	「 — 」	KX525Z1-7000001～KX525Z1-7000003 令和元年12月9日～令和元年12月25日	3	①3	
	(計25型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月12日～令和元年12月25日	(計2,139台)	①1,801 ②649

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組み付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
リレーバルブ	SX001-16430	平成28年9月1日～令和2年3月13日	126	①
リレーバルブ リペアキット	SX001-16054	平成28年9月1日～令和2年7月28日	714	①
合計			840個	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。