

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月15日

リコール届出番号	4813	リコール開始日	令和2年10月16日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 丸本 明	問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（ヘッドライト・コントロールユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アダプティブ LED ヘッドライトを制御するコントロールユニットにおいて、光軸調整用プログラムが不適切なため、プッシュボタンスタートを押して電源ポジションを ON した際に、前照灯の光軸初期化が正しく作動しないことがある。そのため、前照灯の光軸が上向きにずれ、前照灯に係る保安基準第 32 条に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アダプティブ LED ヘッドライト・コントロールユニットの光軸調整用プログラムを対策プログラムに修正する。		
不具合件数	25 件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4813 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	3DA-DM8P	「CX-30」	DM8P-100006～DM8P-107520 令和元年8月6日～令和2年3月20日	7,513	アダプティブ LED ヘッドライト装着車
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年8月6日～令和2年3月20日	(計 7,513 台)	