

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月20日

リコール届出番号	4822	リコール開始日	令和2年10月20日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 問い合わせ先：品質安全部 TEL：087-894-7550		
不具合の部位（部品名）	ステアリング装置（油圧ステアリング回路系ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの油圧ステアリング回路系ホースにおいて、ホース保護材の固定範囲が不適切なため、局部的な曲げ負荷が生じるおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、繰り返し圧力によりホースが損傷し、作動油が漏れ、容易にステアリング操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ホースを新品に交換し、ホース保護材を適切な範囲に固定する。		
不具合件数	6件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知の為の措置はとらない。 ・改善実施済車には、リコール対策済みステッカー(No, 4822)を運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に貼り付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	WDR-T010	「GR-130N-1」	T010-0002 ～ T010-0950 平成25年11月18日～平成29年9月27日	948台	
コベルコ	WDR-EK05	「RK130」	T010-5001 ～ T010-5057 平成25年11月28日～平成29年3月30日	57台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年11月18日～平成29年9月27日	(計1005台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。