

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月 6日

リコール届出番号	4838	リコール開始日	令和2年11月 6日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	①制動装置（ブレーキパイプ）及び排出ガス発散防止装置（燃料蒸散ガス掃気パイプ） ②燃料装置（燃料フィルターホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① ブレーキパイプにおいて、車体への固定位置が正規の位置と異なる位置に組み付けられているため、当該パイプが車体及び燃料蒸発ガスパイプと接触するものがある。そのため、当該パイプが損傷してブレーキ液が漏れ制動力が低下する、また、燃料蒸発ガスパイプが損傷して燃料蒸発ガスが漏れるおそれがある。 ② 燃料フィルターホースにおいて、組み付け方向が誤っているため、当該ホースが変形しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ホースに亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	① 全車両、ブレーキパイプの組み付けを正しい位置に修正する。 ② 全車両、燃料フィルターホースを新品に交換し、正しい方向で組み付ける。		
不具合件数	①、②共に0件	事故の有無	①、②共になし
発見の動機	①、②共に社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	3BA-JB64W	「ジムニー」	JB64W-159617～JB64W-167672 令和2年7月6日～令和2年9月7日	798	①592 ②798
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年7月6日～令和2年9月7日	(計798台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。