

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和2年11月26日

改善対策届出番号	改603	改善対策開始日	令和2年11月27日
届出者の氏名又は名称	株式会社 オーテックジャパン 問い合わせ先：品質統括部 取締役社長 片桐 隆夫 TEL 0467-87-8008		
不具合の部位（部品名）	その他（助手席アシストグリップ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席アシストグリップにおいて、作業指示が不適切なため、組み付け時に固定用のワッシャが組み付けられていないものがある。そのため、乗降時に繰り返し使用すると、当該アシストグリップが破損し最悪の場合、アシストグリップが外れ、転倒するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、アシストグリップを新品に交換し、ワッシャを追加して組み付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知し、日産HPへ掲載する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ニッサン	5AA-B44A	「ROOX」	B44A-003473～B44A-025734 令和2年3月24日～令和2年8月20日	126台	福祉車両
	5AA-B47A		B47A-000972～B44A-004176 令和2年3月27日～令和2年8月6日	9台	福祉車両
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年3月24日～令和2年8月20日	(計135台)	

【注意事項】改善対策対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両が含まれている場合があります。