

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月26日

リコール届出番号	4853	リコール開始日	令和2年11月27日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（インタミディエイトシャフト）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、インタミディエイトシャフトとステアリングギヤボックスを連結しているステアリングジョイントの組付け作業指示が不適切なため、正規の位置に取付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとステアリングギヤボックスからステアリングジョイントが抜けて、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ステアリングジョイントの取付け位置を点検し、正規位置に取り付けられていないものは、インタミディエイトシャフトを新品と交換する。			
不具合件数	2件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社インターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	6BA-JH3	「N-WGN」 「N-WGN Custom」	JH3-1000058～JH3-1047550 令和元年7月5日～令和2年10月6日	309	
			JH3-2000143～JH3-2015101 令和元年7月31日～令和2年10月6日	78	
	6BA-JH4		JH4-1000454～JH4-1008361 令和元年7月23日～令和2年8月27日	40	
			JH4-2000234～JH4-2003059 令和元年8月4日～令和2年10月6日	18	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年7月5日～令和2年10月6日	(計445台)	