

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年12月16日

リコール届出番号	4863	リコール開始日	令和2年12月17日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	①動力伝達装置（インプットダンパ） ②後部座席（シートベルトアンカブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①ハイブリッドトランスアクスルのインプットダンパにおいて、防錆油の塗布が不適切なため、ダンパの動力伝達部に付着することがある。そのため、急加速の際、当該ダンパに異常な滑りが生じて警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止するおそれがある。 ②後部中央座席において、金属製ブラケットの加工が不適切なため、衝突時の衝撃により鋭利な端部でシートベルトが損傷する場合がある。そのため、最悪の場合、シートベルトが破断し、乗員を拘束できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、インプットダンパを良品と交換する。 ②全車両、シートベルトアンカブラケットに保護材を追加する。		
不具合件数	①74件 ②0件	事故の有無	①無し ②無し
発見の動機	①市場からの情報による。 ②社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-MXPH10	「ヤリス」	MXPH10-2000000～MXPH10-2036366 令和元年12月11日～令和2年9月24日	26,903	①
	6AA-MXPH15		MXPH15-0001001～MXPH15-0007656 令和元年12月11日～令和2年9月24日	5,034	
	6AA-MXPJ10	「ヤリス クロス」	MXPJ10-2000002～MXPJ10-2004041 令和2年7月15日～令和2年9月23日	112	
	6AA-MXPJ15		MXPJ15-2000255～MXPJ15-2001454 令和2年8月24日～令和2年9月22日	26	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考		
トヨタ	5BA-MXPB10	「ヤリス クロス」	MXPB10-2000000～MXPB10-2003272 令和2年7月15日～令和2年10月17日	3,099	② Gおよび Z仕様車		
			MXPB10-3000000～MXPB10-3000352 令和2年9月23日～令和2年10月17日	329			
	5BA-MXPB15		MXPB15-2000000～MXPB15-2001160 令和2年7月15日～令和2年10月17日	1,067			
			MXPB15-3000000～MXPB15-3000065 令和2年10月9日～令和2年10月17日	54			
	6AA-MXPJ10		MXPJ10-2000014～MXPJ10-2005896 令和2年7月15日～令和2年10月17日	1,929			
			MXPJ10-3000000～MXPJ10-3000771 令和2年10月9日～令和2年10月17日	729			
	6AA-MXPJ15		MXPJ15-2000005～MXPJ15-2002218 令和2年7月15日～令和2年10月17日	809			
			MXPJ15-3000001～MXPJ15-3000197 令和2年10月9日～令和2年10月17日	181			
	6AA-MXPJ10		「ヤリス クロス」	MXPJ10-2000000～MXPJ10-2004588 令和2年7月15日～令和2年9月25日		3,771	①、② Gおよび Z仕様車
	6AA-MXPJ15			MXPJ15-2000000～MXPJ15-2001671 令和2年7月15日～令和2年9月25日		1,329	
MXPJ15-3000000 令和2年9月23日		1					
(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月11日～令和2年10月17日	(計45,373台)				

① 37,176台

② 13,298台

(内数) ①+② 5,101台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。